

reparlab^{BY Clarion}

ELEKTRONICA REPARATIE VOOR MULTIMERKEN

NAVIGATIESYSTEEM

CD-RADIO


INSTRUMENTENPANEEL

MOTORBEDIENINGSELEMENT

BODY CONTROL UNIT

STUURWIELBEDIENING

ADAS



Waarom voor ons kiezen?

ALL-IN PRIJS, WAT HET DEFECT OOK IS

Tot 80% besparing in vergelijking met een nieuw onderdeel

24 MAANDEN GARANTIE

op alle reparaties

GECONTROLEERDE VERTRAGINGEN

Gemiddeld 3 tot 5 werkdagen vanaf verzending tot en met ontvangst

GEMAKKELIJK EN SNEL

Afhaling en levering waar u wenst
Reparatieverzoek via internet

REPARATEUR GOEDGEKEURD DOOR AUTOFABRIKANTEN

Kwaliteit van een Tier-1 Origin Equipment
Manufacturer

Wie zijn wij?

FORVIA

FORVIA ontstond in 2022 door het samenbrengen van twee leiders op het gebied van automobieltechnologie: Faurecia en HELLA

1 op 2 voertuigen wereldwijd zijn uitgerust met Faurecia technologie

Gevestigd in 42 landen

GECERTIFICEERD IATF

IATF

OEM LEVERANCIER

Gevestigd in Frankrijk
in het hart van Europa



HERSTELPROCES



stap 01

Online reparatieverzoek



stap 02

Ophalen van het defecte onderdeel op dezelfde dag door UPS voor verzoeken die vóór 12.00 uur zijn ingediend



stap 03

Ontvangst van het product bij onze reparatiewerkplaats in het Noord-Oosten van Frankrijk



stap 04

Herstelling, kalibratie, controle



stap 05

Terugsturen van het herstelde onderdeel naar de dealer



stap 06

Vervanging van het onderdeel in de auto met 24 maanden garantie!

Reparatietijd met de EXPRESS OPTIE: <72 uur (extra kosten: 25 €) - enkel geldig voor selecteerbare modellen

INHOUDSOPGAVE

Alfa Romeo	04	TALENTO	61	CUBE	92	ESPACE	157
BRERA	04	TIPO	61	e-NV200	93	FLUENCE	158
GIULIETTA	04	ULYSSE	62	GTR	94	KANGOO	159
GT	05	QUBO	63	JUKE	94	KOLEOS	161
MITO	05			LEAF	95	LAGUNA	162
Audi	06	Ford	64	MICRA	96	LATITUDE	164
SPIDER	06	B-MAX	64	MURANO	97	MASCOTT	164
147	06	C-MAX	64	NAVARA	98	MASTER	165
159	06	FIESTA	65	NOTE	99	MEGANE	166
A1	07	FOCUS	66	PATHFINDER	100	MODUS	168
A3	07	FUSION	67	PATROL	101	SAFRANE	168
A4	08	GALAXY	67	PRIMERA	102	SCENIC	169
A6	08	KA	67	PULSAR	102	TRAFIC	171
Q7	09	KUGA	68	QASHQAI	103	TWINGO	172
TT	09	MONDEO	69	X-TRAIL	104	VELSATIS	174
		RANGER	70			WIND	174
		S-MAX	70			ZOÉ	175
		T.CUSTOM	71	Opel/Vauxhall	105		
		TRANSIT	71	ADAM	105	Seat	176
Citroën	10			ANTARA	105	ALHAMBRA	176
BERLINGO	10	Honda	72	ASTRA	106	ALTEA	176
C1	12	CIVIC	72	CASCADE	107	EXEO	177
C2	12	CR-V	72	COMBO	107	IBIZA	177
C3	14	CR-Z	73	CORSA	108	LEON	178
C3 AIRCROSS	17	INSIGHT	73	CROSSLAND	109	TOLEDO	179
C3 PICASSO	18	JAZZ	74	GRANDLAND	109		
C4	19	LEGEND	74	INSIGNIA	109	Škoda	180
C4 AIRCROSS	22			MERIVA	110	FABIA	180
C4 CACTUS	23	Hyundai	75	MOKKA	110	KODIAQ	180
C4 PICASSO	24	I20	75	MOVANO	111	OCTAVIA	181
C5	26	I30	75	VIVARO	112	RAPID	182
C5 AIRCROSS	28	I40	75	ZAFIRA	112	ROOMSTER	182
C6	29	IX20	76			SUPERB	183
C8	30	IX35	76			YETI	184
C-CROSSER	32	SANTA FE	77	Peugeot	114		
C-ELYSEE	32	TUCSON II	77	106	114	Subaru	185
C-ZERO	33			107	115	IMPREZA	185
JUMPER	34	Infiniti	78	1007	116	LEGACY	185
JUMPY	36	Q50	78	108	117	LEVORG	185
NEMO	38			206	118		
XSARA	39	Jeep	79	207	120	Suzuki	186
XSARA PICASSO	40	COMPASS	79	208	122	ALTO	186
		G.CHEROKE	79	2008	123	G.VITARA	186
Dacia	41	RENEGADE	79	306	125	JIMNY	187
DOKKER	41	WRANGLER	80	307	125	SWIFT	187
DUSTER	41			308	127	SX4	187
LODGY	42	Kia	81	3008	130		
LOGAN	42	CARENS	81	406	132	Toyota	188
SANDERO	43	CEE'D	81	407	133	PROACE	188
		OPTIMA	82	4007	135	AYGO	188
DS	44	PICANTO	82	4008	136		
DS3	44	RIO	82	508	137	Volkswagen	189
DS3 CROSSBACK	46	SORENTO	83	5008	139	AMAROK	189
DS4	46	SPORTAGE	83	607	141	CADDY	189
DS5	48	VENGA	83	807	143	EOS	190
DS7	50			BIPPER	145	GOLF	191
		Lancia	84	BOXER	146	JETTA	192
Fiat	51	DELTA	84	EXPERT	148	NEW BEETLE COCCINELLE	193
500	51	MUSA	84	ION	149	PASSAT	194
500L-500X	52	PHEDRA	85	PARTNER	150	POLO	196
BRAVO	52	THEMA	86	RCZ	152	SCIROCCO	197
CROMA	52	YPSILON	86	RIFTER	153	SHARAN	198
DOBLO	53					TIGUAN	198
DUCATO	54	Mitsubishi	87			TOUAREG	199
FIORINO	56	ASX	87			TOURAN	200
FREEMONT	56	OUTLANDER	88	Renault	154	TRANSPORTER	201
IDEA	57	PAJERO	89	AVANTIME	154		
LINEA	57	SPACE STAR	89	CAPTUR	154		
MULTIPLA	57			CLIO	155		
PALIO	58	Nissan	90				
PANDA	58	350Z	90				
PUNTO	59	370Z	91				
SCUDO	60	ALMERA	92				
STRADA	61						



BRERA



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



GIULIETTA



CD-Radio



Continental VP2 radio



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw »

Continental VP2 navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

Magneti Marelli NAV GIULIETTA



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

Navigatiesysteem



Harman VP4



slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

Scherm



Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroert tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm open en sluit niet

EXPRESS

GT

i				
Navigatiesysteem 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen	EXPRESS	

MITO

i				
CD-Radio 	Bosch ALFA 955 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS	
	Continental VP2 radio 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw		
	Continental VP2 navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren		
Navigatiesysteem 	NAV MITO 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen	EXPRESS	



SPIDER



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



147



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



159



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

 A1


CD-Radio

**Blaupunkt** Concert 2+ (EU AB2)

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

 A3


CD-Radio

**Grundig** Concert (II)

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2)

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Aisin** RNS-E

slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Instrumentenpaneel



1998 - 2006



geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

A4

i			
CD-Radio 	Grundig Concert (II) 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Blaupunkt Concert 2+ (EU AB2) 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Navigatiesysteem 	Aisin RNS-E 	slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Instrumentenpaneel 	1998 - 2006 	geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS

A6

i			
Navigatiesysteem 	Aisin / RNS-E 	slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Instrumentenpaneel 	2004 - 2010 	geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS



Q7



2006 - 2010

Instrumentenpaneel



geen werking ■ de verlichting werkt niet correct
 ■ een of meer controlelampjes werken niet correct
 ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS


TT



CD-Radio

**Grundig / Concert (II)**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
 ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct
 ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Aisin / RNS-E**

slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst
 ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

1998 - 2006

Instrumentenpaneel



geen werking ■ de verlichting werkt niet correct
 ■ een of meer controlelampjes werken niet correct
 ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

BERLINGO



CD-Radio



Clarion RD1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Clarion / VDO / Siemens RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Multimediastation



Magneti Marelli Smeg + IV2 Radio



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit




NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ slechte ontvangst radio ■ draaiknop werkt niet correct ■ esthetische schade ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ geeft een foutbericht weer ■ geluid in de HP ■ Ontlaad de batterij ■ abnormaal stroomverbruik ■ Het product stoot uitsluitend de CD uit of wisselt uitsluitend de bron

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2




Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst


EXPRESS



 BERLINGO

i			
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli Smeg + IV2 Nav 	brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken EXPRESS	
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer EXPRESS	
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer EXPRESS	
VTH / HUD 	NEW Johnson Controls VTH / HUD 	mechanisch lawaai ■ geen mechanische werking ■ Display brandt niet ■ Het scherm blokkeert EXPRESS	
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera EXPRESS	
Instrumentenpaneel 	Jaeger Berlingo I 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect EXPRESS	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

C1





			
CD-Radio 	Panasonic RD3 PANA 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Pioneer RDE 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Hulpsysteem voor bestuurders 	Fujitsu DAE C1 	permanent verlies van stuurbevestiging ■ Willekeurig verlies van stuurbevestiging ■ Motorlampje aan	EXPRESS

C2

			
CD-Radio 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS



C2

			
CD-wisselaar 	Blaupunkt 5 CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwinglampjes aan	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

CD-Radio



Clarion / VDO / Siemens RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Clarion RD6



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

CD-wisselaar



Blaupunkt 5 CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Multimediastation



Magneti Marelli SMEG+IV2 radio



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken


EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A


EXPRESS



C3



Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Magneti Marelli

EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS



Navigatiesysteem



Scherm



C3

i			
Scherm 	Valeo EMF DGT7CFF 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera	
Instrumentenpaneel 	Continental C3 II 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Zonnedak-bedieningselement 	CTE C3 PLURIEL 	Neem contact met ons op	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



C3 AIRCROSS



Body control unit	NEW	Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit	NEW	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem	Continental NAC	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm	Valeo EMF DGT7CFF	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS



C3 PICASSO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Hulpsysteem voor bestuurders



NEW

DAE C3 PICASSO



Storing stuurbechrachting ■ verlies van assistentie bij manoeuvreren ■ trillingen en schokken van het stuurwiel ■ waarschuwinglampje of melding met betrekking tot stuurbechrachting → Interventie alleen bij 4-tands modellen

EXPRESS

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6/RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Magneti Marelli


Scherm



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer




EXPRESS

Stuurwielbediening



Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid

C4

			
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
CD-wisselaar 	Blaupunkt 5 CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	





C4



Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

NEW Magneti Marelli SMEG+ NAVIGATION



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken

EXPRESS

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Continental EMF DG4



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Scherm



Continental / Sony



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS



 C4


Scherm

**NEW** Continental / Sony EMF DGT

Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS**NEW** Continental / Sony EMF DGT7C

Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Instrumentenpaneel

**Johnson Controls 2004 - 2010**


Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS**Continental 2010 - 2018**

Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Stuurwielbediening



Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid



C4 AIRCROSS



CD-Radio



Mitsubishi Radio 1CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ weergave incorrect ■ weergave van de CD werkt niet correct

CD-wisselaar



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Navigatiesysteem



Mitsubishi MMCS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet


Mitsubishi NR242





Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



C4 CACTUS

i	🏭	🔧	📅
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Problemen met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) --> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS

C4 PICASSO

i	🏭	🔧	📅
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct EXPRESS	
CD-wisselaar 	Blaupunkt 5 CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet EXPRESS	
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning 	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt 	
	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer EXPRESS	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer 	
	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt EXPRESS	





C4 PICASSO



Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Scherm



Continental / Magneti Marelli EMF DEV / EMF DEVHRP



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Continental EMF DGT



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Instrumentenpaneel






NEW Magneti Marelli Phase I < 2016



Neem contact met ons op

C5

i			
 CD-Radio	Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3  Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
 CD-wisselaar	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
 Multimediastation	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet EXPRESS	
 Body control unit		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
 BSM	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	
 Airbag Control unit	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
 Motorbedienings-element		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
 Navigatiesysteem	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer EXPRESS	



Navigatiesysteem



HMagneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Harman Becker NG4



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Ontlaad de batterij

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

VDO / Siemens NAV VDO



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Continental / Sony



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Continental EMF DG4




Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Scherm




C5



i			
Scherm 	NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Jaeger  C5 II 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

C5 AIRCROSS


i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS

C6

			
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Borg / Jaeger 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS

i			
CD-Radio 	Clarion / VDO / Siemens RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
BSM 	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	



i	🏭	🔧	📅
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2  Harman Becker RNEG 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst EXPRESS Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt EXPRESS	
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer EXPRESS	
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect EXPRESS	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



C-CROSSER

i			
	Mitsubishi Radio 1CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Mitsubishi Radio 6CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
	Mitsubishi MMCS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	




C-ELYSEE

i			
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
	NEW 	Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	



C-ELYSEE

i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	NEW Continental EMF DGT7C 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS

C-ZERO

i			
CD-Radio 	Pioneer / RDE 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS

JUMPER



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Delphi F250FL



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren»

EXPRESS

Continental VP1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental VP2 Radio



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt



 JUMPER


Navigatiesysteem

**Magneti Marelli RT3**

Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS**Continental VP2 navigation**

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

NEW Magneti Marelli Blue and Me

Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

Scherm

**Magna X250**

Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet

Instrumentenpaneel



06 ■ 2014 ➡



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

JUMPY



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Clarion RD6



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm beviest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit




NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2




Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm beviest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst



EXPRESS



 JUMPY


i			
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
	NEW Magneti Marelli EMF DEVHRP 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

NEMO

			
 CD-Radio	Blaupunkt / Bosch RD4 225CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
 Body control unit		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
 Airbag Control unit	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
 Motorbedienings-element		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
 Navigatiesysteem	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen	EXPRESS
 Stuurwielbediening		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



XSARA

i			
CD-Radio 	Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	VDO / Siemens NAV VDO 	Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



XSARA PICASSO



CD-Radio



Clarion / VDO / Siemens RD2 / RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



VDO / Siemens NAV VDO



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Stuurwielbediening




Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid

DOKKER

i	Factory	Wrench	Calendar
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct EXPRESS	


DUSTER

i	Factory	Wrench	Calendar
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct EXPRESS	

LODGY

i			
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	EXPRESS

LOGAN


i			
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Motorbedienings-element 	NEW 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	



LOGAN


i				
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	EXPRESS	
Body control unit 	NEW Siemens 	Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisperprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem		

SANDERO


i				
CD-Radio 	HUMAX Automotive / Daewoo Radio classic 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS	
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op		
Motorbedienings-element 	NEW 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt		
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	EXPRESS	



DS3

i			
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct EXPRESS	
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet EXPRESS	
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning 	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt 	
Harman Becker RNEG 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt EXPRESS	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst EXPRESS	
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet EXPRESS	



i			
Navigatiesysteem 	NEW Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken	EXPRESS
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	Magneti Marelli EMF DEVHRP / EMF DEVHRPT 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
	Continental / Sony 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
	Valeo EMF DGT7CFF 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Continental 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



DS3 CROSSBACK

i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera	





DS4

i			
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 	NEW 	Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS



DS4

i


**Motorbedienings-
element**


Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli RT6 / RNEG2


Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS
Navigatiesysteem

Magneti Marelli SMEG+ navigation


Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS
Continental Nac


Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS
Continental EMF DG4


Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS
Scherm

Continental EMF DGT




Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS
Stuurwielbediening


Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid




DS5

i	Factory	Wrench	Clock
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
Multimediasation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ IV2 NAV 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken	EXPRESS
	Continental Nac 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS



 DS5

i			
Scherm 	Continental EMF DG4 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
	Continental EMF DGT 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
	NEW Continental EMF DGT7C 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
VTH / HUD 	Johnson Controls VTH / HUD 	geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



DS7

i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	NEW HSAE EMF DGT12C 	Touch screen werkt niet goed ■ gebroken scherm ■ display probleem	EXPRESS
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera	
Instrumentenpaneel 	NEW Magneti Marelli 	Neem contact met ons op	EXPRESS

 500


CD-Radio

**Blaupunkt / Bosch FIAT 312**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Continental VP2 radio**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Continental VP2 navigation

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

Navigatiesysteem

**Harman VP4**

slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

NEW **Magneti Marelli Blue and Me**

Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

Instrumentenpaneel

**NEW** 500 PHASE I (2007-2015)

LCD-storing (zwart scherm of ontbrekende pixels) ■ laag licht ■ zoemerstoring ■ problemen met snelheidsmeter of rondeteller

NEW 500 PHASE II (2015 ➔)

LCD-storing (zwart scherm of ontbrekende pixels) ■ laag licht ■ zoemerstoring ■ problemen met snelheidsmeter of rondeteller

500L - 500X

i			
CD-Radio 	Continental VP2 radio 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw	
Navigatiesysteem 	Continental VP2 navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren	
	Harman VP4 	slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw	

BRAVO

Navigatiesysteem

NEW

Magneti Marelli Blue and Me

Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

CROMA

Navigatiesysteem

NEW

Magneti Marelli Blue and Me

Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



DOBLO



CD-Radio



Delphi F199FL



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Continental VP1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet


EXPRESS

Continental VP2 radio



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Navigatiesysteem



Continental VP2 navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



DUCATO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Delphi F250FL



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren»

EXPRESS

Continental VP1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental VP2 radio



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geef de kaarten niet correct weer

EXPRESS





DUCATO



Navigatiesysteem



Continental VP2 navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

Scherm



Magna X250



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroert tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet

Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Instrumentenpaneel



06 / 2014 ➔



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS



FIORINO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 225CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Navigatiesysteem



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



FREEMONT



Navigatiesysteem



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

IDEA

i			
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Navigatiesysteem 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen	EXPRESS

LINEA

i			
Navigatiesysteem 	NEW Magneti Marelli Blue and Me 	Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen	EXPRESS

MULTIPLA

i			
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS



PALIO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS



PANDA



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Navigatiesysteem



NEW **Magneti Marelli** Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



PUNTO



CD-Radio

**Blaupunkt F199CD / F199BT**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Delphi F199FL**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Navigatiesysteem

**NEW Magneti Marelli Blue and Me**

Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

SCUDO



CD-Radio



Clarion / VDO RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch / Continental RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Harman Becker RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Scherm



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

STRADA



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

TALENTO



Navigatiesysteem



LG MEDIANAV



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

EXPRESS

TIPO



CD-Radio



Continental VP2 RADIO



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Navigatiesysteem



Continental VP2 NAVIGATION



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren



ULYSSE



CD-Radio



Clarion / VDO RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion CDC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens

Scherm



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Magneti Marelli Ulysse II



Instrumentenpaneel



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect


EXPRESS



QUBO



Motorbedienings- element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd
 ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen
 ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert
 ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

B-MAX



CD-Radio



NEW Visteon RADIO AHU



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

C-MAX



CD-Radio



Visteon 6000CD



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

Visteon RADIO AHU



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Sony



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Bosch HSRNS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Navigatiesysteem



Bosch LSRNS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst



 C-MAX

i			
Scherm 	FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	Geen of wazig schermweergave	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS

 FIESTA

i			
CD-Radio 	Visteon 6000CD 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	
	Visteon RADIO AHU 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
Scherm 	FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	Geen of wazig schermweergave	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS



FOCUS



CD-Radio



Visteon 6000CD



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

Sony C307 / C214



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Visteon RADIO AHU



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Navigatiesysteem



Bosch HSRNS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Bosch LSRNS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Scherm



FoMoCo DISPLAY NAV AHU



Geen of wazig schermweergave

EXPRESS

Instrumentenpaneel



Visteon 2007 ➔



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

FUSION

i				
CD-Radio 	Visteon 6000CD 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik		
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS	

GALAXY

i				
Navigatiesysteem 	Bosch HSRNS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst		
	Bosch LSRNS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst		
Instrumentenpaneel 	Visteon 2007 → 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS	

KA

i				
CD-Radio 	Delphi B420 LOW 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		



KUGA



CD-Radio

**Visteon 6000CD**

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

Visteon RADIO AHU

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS**Sony**

Schakelt niet in ■ schakelt niet uit ■ audiostreaming ■ schakelt af en toe uit ■ abnormaal stroomverbruik

Navigatiesysteem

**Bosch HSRNS**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Bosch LSRNS

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Scherm

**FoMoCo DISPLAY NAV AHU**

Geen of wazig schermweergave

EXPRESS

Instrumentenpaneel

**Visteon 2007** ➔

Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS



MONDEO



CD-Radio

**Visteon 6000CD**

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

CD-wisselaar

**Sony CD132**

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

Navigatiesysteem

**Bosch HSRNS**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Bosch LSRNS

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Instrumentenpaneel

**Visteon 2007 ➔**

Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

 RANGER


CD-Radio

**Visteon RADIO AHU**

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS**Visteon RADIO SYNC2**

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS
 S-MAX


CD-Radio

**Sony**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Visteon 6000CD

Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

Bosch HSRNS

Navigatiesysteem



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Bosch LSRNS

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst

Instrumentenpaneel

**Visteon 2007 ➔**

Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

T.CUSTOM

i			
Scherm 	NEW FoMoCo DISPLAY NAV AHU 	Geen of wazig schermweergave	EXPRESS


TRANSIT

i			
CD-Radio 	Visteon 6000CD 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	
Navigatiesysteem 	Bosch LSRNS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst	

CIVIC

i			
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	
	Clarion QY5008 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	
	Clarion QY5017 / QY5026 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	

CR-V

i			
CD-Radio 	Clarion PH324x 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Navigatiesysteem 	Clarion QY5005 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	
	Clarion QY5008 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	
	Clarion QY5017 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct	



CR-Z



Navigatiesysteem



Clarion QY5005



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5008



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5017



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



INSIGHT



CD-Radio



Clarion PH308x



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion QY5005



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5008



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5017



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



JAZZ



Navigatiesysteem



Clarion QY5005



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5008



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion QY5017



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



LEGEND



CD-wisselaar



Clarion PH2831



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

I20

i			
Navigatiesysteem 	LG LAN5002EHGB / LAN5202EHGB 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	

I30

i			
Navigatiesysteem 	LG LAN1050EHGD / LAN1060EHGD LAN10A0EHGD 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	

I40

i			
Navigatiesysteem 	LG LAN1100EHVF 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct	

 IX20


Navigatiesysteem

**LG LAN8901EHJC / LAN8900EHJC**

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

 IX35


Navigatiesysteem

**LG LAN8900EHL / LAN8940EHL
LAN8904EHL**

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN3100EHL

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



SANTA FE



LG LAN8901EHCM



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN2100EHDM



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN8902EHCM



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

Navigatiesysteem



TUCSON II



LG LAN5020EHTL



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

Navigatiesysteem



Q50



Navigatiesysteem



Clarion QY7382NA / QY7382NB



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Bluetooth werkt niet correct

COMPASS

			
Navigatiesysteem 	NEW Panasonic VP4R 8-4  Vlek op scherm ■ gebroken scherm ■ probleem met aanraakscherm		

G.CHEROKE

			
Navigatiesysteem 	NEW Panasonic VP4R 8-4  Vlek op scherm ■ gebroken scherm ■ probleem met aanraakscherm		

RENEGADE

			
CD-Radio 	Continental VP2 radio  Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw		
Navigatiesysteem 	Continental VP2 navigation  Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren		





RENEGADE



Navigatiesysteem



Harman VP4



slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur
■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct
■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

NEW Panasonic VP4R 8-4



Vlek op scherm ■ gebroken scherm ■ probleem met aanraakscherm



WRANGLER



Navigatiesysteem



NEW Panasonic VP4R 8-4



Vlek op scherm ■ gebroken scherm ■ probleem met aanraakscherm



CARENS



Navigatiesysteem



LG LAN2100EKR



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



CEE'D



Navigatiesysteem



**LG LAN2050EKJD /
LAN2060EKJD**



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN5002EKJD



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

**LG LAN8901EKED /
LAN8900EKED**



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



OPTIMA



Navigatiesysteem



LG LAN1100EKT



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



PICANTO



Navigatiesysteem



LG LAN5002EKTA



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



RIO



Navigatiesysteem



LG LAN5001EKUB



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



SORENTO



Navigatiesysteem



LG LAN8900EKXM / LAN8940EKXM



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



SPORTAGE



Navigatiesysteem



LG LAN3110EKSL



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN8900EKSL



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



VENGA



Navigatiesysteem



LG LAN8900EKYN / LAN8901EKYN



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

LG LAN5002EKYN



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct



DELTA



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



MUSA



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Navigatiesysteem




NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

 PHEDRA

i			
CD-Radio 	Clarion / VDO RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Continental RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS



THEMA



Navigatiesysteem



NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboorddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS



YPSILON



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Navigatiesysteem




NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboorddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

ASX

i	🏭	🔧	🕒
CD-Radio 	Mitsubishi Radio 1CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Mitsubishi DY-5MW3R69 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ weergave incorrect ■ weergave van de CD werkt niet correct	
CD-wisselaar 	Mitsubishi Radio 6CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Mitsubishi MMCS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Navigatiesysteem 	Mitsubishi NR242 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	



OUTLANDER



CD-Radio



Mitsubishi Radio 1CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ weergave incorrect ■ weergave van de CD werkt niet correct

CD-wisselaar



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Mitsubishi MMCS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Mitsubishi NR242



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



PAJERO



Navigatiesysteem



Mitsubishi MMCS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



SPACE STAR



Navigatiesysteem



Clarion QY7376



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

350 Z



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 6CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect



 350 Z


Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium "Birdview"



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct


Clarion Connect Premium (X9)




Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

 370Z


CD-wisselaar



Clarion 6CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

ALMERA



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CUBE



CD-Radio



Clarion 1CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



 CUBE


CD-wisselaar

**Blaupunkt / Bosch MMR IDC**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Blaupunkt / Bosch Nissan Connect**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS
 e-NV200


CD-Radio

**Daewoo**

Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

Navigatiesysteem

**Clarion EV NAVI**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

Bosch Nissan Connect 2

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

GTR



Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion EV NAVI



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

JUKE



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Daewoo



Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet





JUKE



Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

Bosch Nissan Connect 3



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect



LEAF



Navigatiesysteem



Clarion EV NAVI



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Clarion EV NAVI 2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Bosch Nissan Connect 2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

MICRA



CD-Radio



Blaupunkt MMCD / MMRC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt ■ Bosch MMR IDC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Bosch Nissan Connect 2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect





MICRA



Navigatiesysteem



NEW Bosch Nissan Connect 4




Fout in volumeregeling



MURANO



CD-wisselaar




Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

NAVARA



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Daewoo



Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion 6CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

Bosch NISSAN CONNECT 3



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect



NOTE



CD-Radio

**Blaupunkt** MMCD / MMRC

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Daewoo

Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

CD-wisselaar

**Clarion** 6CD

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Bosch MMR IDC

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Navigatiesysteem

**Bosch** Nissan Connect 2

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect



PATHFINDER



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Daewoo



Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CD-wisselaar



Clarion 6CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



PATROL



CD-Radio



Clarion 1CD




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect



PRIMERA



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect



PULSAR



Navigatiesysteem



Bosch Nissan Connect 3



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect



QASHQAI



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet


Daewoo



Geen of wazig schermweergave ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Bosch MMR IDC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch Nissan Connect



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Navigatiesysteem



Bosch Nissan Connect 3



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

X-TRAIL



CD-Radio



Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion 1CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Clarion 6CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Bosch NISSAN CONNECT



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Navigatiesysteem



Bosch NISSAN CONNECT 3



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ code geblokkeerd of verloren ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ probleem met de satellietontvangst ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ esthetische schade ■ display op het scherm incorrect

Clarion Connect Premium (X9)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



ADAM



Multimediastation



LG BYOM1




Geen schermweergave ■ display op het scherm incorrect
■ het touchscreen werkt niet correct

LG BYOM2



Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het
touchscreen werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen
werken niet

Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep
werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd
■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen
■ Motorlampje brandt



ANTARA



Navigatiesysteem



Bosch TOUCH N CONNECT



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of
meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst
radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft
de kaarten niet correct weer ■ geeft een foutbericht weer
■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt
niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ audio defect
■ Radio code blocked

ASTRA



CD-Radio



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Multimediastation




LG BYOM1



Geen schermweergave ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct

Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



Panasonic NAVI 950



Neem contact met ons op

Delphi DISPLAY NAVI900



Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct

Scherm



NEW LG BYOM2 LC75



Neem contact met ons op

NEW Panasonic DISPLAY NAV PANASONIC



Brandt niet ■ display op het scherm incorrect




CASCADA



Navigatiesysteem



Panasonic NAVI 950



Neem contact met ons op



COMBO



CD-Radio



Clarion RD6



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS



CORSA



CD-Radio



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Multimediastation



LG BYOM1




Geen schermweergave ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct

LG BYOM2




Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet

Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



Bosch TOUCH N CONNECT



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ geeft een foutbericht weer ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ audio defect ■ Radio code blocked

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera



CROSSLAND



Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS



GRANDLAND



Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer


EXPRESS



INSIGNIA



Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Scherm



Delphi DISPLAY NAVI900



Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct



MERIVA

i			
	NEW Delphi MERIVA B		Voertuig start niet ■ geen communicatie mogelijk ■ fout in startonderbreker ■ bericht «onderhoud afschriksysteem ■ sleutelgeheugenverlies ■ geen toegang tot sleutelprogrammering ■ beveiligingscode corrupt ■ lampje startonderbreker aan (hangslot)
Motorbedienings- element 	NEW		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt
Navigatiesysteem 	Panasonic NAVI 950		Neem contact met ons op



MOKKA

i			
Multimedistation 	LG BYOM1		Geen schermweergave ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct
	LG BYOM2		Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet
Motorbedienings- element 	NEW		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt





MOKKA



Navigatiesysteem

**Panasonic** NAVI 950

Neem contact met ons op

Scherm

**Panasonic** DISPLAY NAV PANASONIC

Brandt niet ■ display op het scherm incorrect



MOVANO



CD-Radio

**NEW** **Continental** RADIOSAT R3

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**NEW** **Visteon** LCR VISTEON

Probleem met USB-aansluiting vooraan ■ storing in FM-radio ■ gaat niet aan


EXPRESS



VIVARO



Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



LG MEDIANAV



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

EXPRESS

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS



ZAFIRA



CD-Radio



Blaupunkt / Delphi Grundig CD30



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Multimediastation



LG BYOM1



Geen schermweergave ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct

LG BYOM2




Geen werking ■ display op het scherm incorrect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet






ZAFIRA

Motorbedienings-
element

NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Bosch TOUCH N CONNECT



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ geeft een foutbericht weer ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ audio defect ■ Radio code blocked

Navigatiesysteem



Panasonic NAVI 950



Neem contact met ons op

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Scherm





NEW Sanyo DISPLAY NAV SANYO




Displayfout ■ strepen of lijnen op het scherm ■ gedeeltelijke weergave

106

			
CD-Radio 	Clarion RD1 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	

107

i	🏭	🔧	🕒
CD-Radio 	Panasonic RD3 PANA 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
	Pioneer RDE 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct EXPRESS	
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Hulpsysteem voor bestuurders 	Fujitsu DAE 107 	permanent verlies van stuurbevestiging ■ Willekeurig verlies van stuurbevestiging ■ Motorlampje aan EXPRESS	



CD-Radio



Clarion / VDO / Siemens RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct


EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan

Airbag Control unit




NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

VDO / Siemens NAV VDO



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT3




Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer


EXPRESS



1007

i			
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

108

i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings- element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	



CD-Radio



RD1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Clarion RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

CD-wisselaar



Clarion CDC



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit




NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



VDO / Siemens NAV VDO



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Magneti Marelli RT3




Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS



206

i			
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer EXPRESS	
Instrumentenpaneel 	Jaeger 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect EXPRESS	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



CD-Radio



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

CD-wisselaar



Blaupunkt 5 CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet


EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

BSM



NEW Delphi / VDO / Siemens



Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Hulpsysteem voor
bestuurders




NEW DAE 207



Storing stuurbekrachtiging ■ verlies van assistentie bij manoeuvreren ■ trillingen en schokken van het stuurwiel ■ waarschuwingslampje of melding met betrekking tot stuurbekrachtiging → Interventie alleen bij 4-tands modellen

EXPRESS



i	🏭	🔧	📅
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	VDO 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Zonnedak-bedieningselement 	CTE 207 	Neem contact met ons op	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



CD-Radio



Pioneer RDE



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Multimediastation



Magneti Marelli SMEG / SMEG+ RADIO



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning


Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



Navigatiesysteem



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Continental EMF DGT



Scherm




Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS



208

i				
Scherm 	NEW Valeo EMF DGT7CFF 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS	
	NEW HSAE EMF DGT10C 	Touch screen werkt niet goed ■ gebroken scherm ■ display probleem	EXPRESS	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid		

2008

i				
CD-Radio 	Pioneer RDE 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS	
Multimedistation 	Magneti Marelli SMEG / SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS	





Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning


Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Magneti Marelli SMEG / SMEG+ navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Scherm



Continental EMF DGT



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

ADAS




NEW TRW Multifunction Camera





Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera

Stuurwielbediening




Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregelenheid


306


i			
	Clarion RD1 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	

307

i			
	Clarion / VDO / Continental RD3 / RD4 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Blaupunkt 5 CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
	NEW Delphi / VDO / Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	



i			
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS
	Magneti Marelli RT4 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

i	🏭	🔧	🕒
CD-Radio 	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
CD-Radio 	Clarion RD6 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
CD-wisselaar 	Blaupunkt 5 CD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	





Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Harman Becker NG4



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Ontlaad de batterij

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+ navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevriest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet

EXPRESS

Scherm



Valeo EMF DGT SONY / EMF DGT7CFF





Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS



308

			
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera 	Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera	
Klimaat-beheersingspaneel 	Valeo 	weergave incorrect ■ een of meer drukknoppen werken niet	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



CD-Radio



Continental / VDO / Siemens / Bosch
RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Harman Becker NG4



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Ontlaad de batterij

EXPRESS

Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Continental NAC




Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer


EXPRESS





3008

   			
Scherm 	Continental / VDO / Siemens  Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet EXPRESS		
	Magneti Marelli EMF DGT8CFF  Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer EXPRESS		
VTH / HUD 	Johnson Controls VTH / HUD  geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer EXPRESS		
ADAS 	NEW TRW Multifunction Camera  Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera		
Instrumentenpaneel 	NEW Magneti Marelli 3008 II  Neem contact met ons op EXPRESS		
Stuurwielbediening 	 Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid		

406


i			
CD-Radio 	Clarion RM2  Clarion RD2 / RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	VDO / Siemens NAV VDO 	Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

 **407**

i			
CD-Radio 	Continental RD4 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Problemen met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 / RT4 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
	Magneti Marelli RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS



407

i			
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	VDO 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

4007

i			
CD-Radio 	Mitsubishi Radio 1CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
CD-wisselaar 	Mitsubishi Radio 6CD 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Mitsubishi MMCS 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	



CD-Radio



Mitsubishi Radio 1CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ weergave incorrect ■ weergave van de CD werkt niet correct

EXPRESS

Mitsubishi DY-5MW3R69



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ weergave incorrect ■ weergave van de CD werkt niet correct

CD-wisselaar



Mitsubishi Radio 6CD



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) -> B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Mitsubishi MMCS



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem




Mitsubishi NR242



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

508

i	🏭	🔧	🕒
CD-Radio 	Continental RD5 	Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
Multimediastation 	Magneti Marelli SMEG+ radio 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevroest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst	EXPRESS
	Magneti Marelli SMEG+ navigation 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevroest ■ weergave externe CD werkt niet	EXPRESS
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	Continental EMF DGT 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS



Scherm



Continental EMF DG4



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

NEW HSAE EMF DGT10C



Touch screen werkt niet goed ■ gebroken scherm ■ display probleem

EXPRESS

NEW Continental EMF DGT7C



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

VTH / HUD



Johnson Controls VTH / HUD



geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

ADAS



NEW TRW Multifunction Camera



Storingscode B117F: Beeldsensor van de multifunctionele videocamera

508



Naald problemen. Anderen: neem contact met ons op

EXPRESS

Instrumentenpaneel




NEW Magneti Marelli 508 II



Neem contact met ons op


EXPRESS

Stuurwielbediening



Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid

5008

i	🏭	🔧	🕒
CD-Radio 	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS
	Harman Becker NG4 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Ontlaad de batterij	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst	EXPRESS
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS





Scherm



Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroert tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet

EXPRESS

Magneti Marelli EMF DGT8CFF



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

VTH / HUD




Johnson Controls VTH / HUD



geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer




EXPRESS

Stuurwielbediening




Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid


607

i	🏭	🔧	📅
CD-Radio 	Clarion RM2 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Continental RD4 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
BSM 	NEW Delphi / VDO Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	EXPRESS




i			
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
	NAV VDO 		
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	VDO 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

807

i	🏭	🔧	📅
CD-Radio 	Clarion / VDO RD3 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
	Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct EXPRESS	
CD-wisselaar 	Clarion CDC 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet EXPRESS	
Body control unit 		Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning	
BSM 	NEW Delphi / VDO Siemens 	Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwingslampjes aan	
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A EXPRESS	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Navigatiesysteem 	Magneti Marelli RT3 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer EXPRESS	
	Magneti Marelli RT4 / RT5 	Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer	



807

i			
Navigatiesysteem 	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens / Bosch 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Instrumentenpaneel 	Magneti Marelli 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	



BIPPER



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 225CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



NEW **Magneti Marelli Blue and Me**



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

BOXER



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch RD4 250CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Delphi F250FL



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren»

EXPRESS

Continental VP 1



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental VP 2 Radio



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect ■ code geblokkeerd of verloren ■ het touchscreen werkt niet correct ■ geef het logo weer en start opnieuw

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Problemen met airconditioning


Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt



BOXER



Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT3



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Continental VP2 navigation



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ code geblokkeerd of verloren

NEW Magneti Marelli Blue and Me



Geen Bluetooth ■ Loopt de batterij leeg ■ USB-poort werkt niet ■ Geen spraakbesturing ■ Dashboarddisplay knippert ■ Kan telefoon niet koppelen aan Bluetooth ■ Klant kan de persoon aan de telefoon niet horen

EXPRESS

Scherm



Magna X250



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevriest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet

Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

06 ■ 2014 ➡

Instrumentenpaneel



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

EXPERT



Clarion RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Clarion RD6



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm beviest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik


EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning

BSM



NEW Delphi / VDO Siemens



Voertuig start niet ■ ventilatieprobleem, verwarming ■ injectieprobleem ■ waarschuwinglampjes aan

Airbag Control unit



NEW



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem




Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer



EXPERT

i	🏭	🔧	📅
Navigatiesysteem 	Harman Becker RNEG 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	EXPRESS
	Magneti Marelli RT6 / RNEG2 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst	EXPRESS
	Continental NAC 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS
Scherm 	Continental / VDO / Siemens 	Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer	EXPRESS
Stuurwielbediening 		Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid	

ION

i	🏭	🔧	📅
CD-Radio 	Pioneer RDE 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ bluetooth werkt niet correct	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS

PARTNER



CD-Radio



Clarion RD3



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD4 / RD45



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik ■ bluetooth werkt niet correct

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 RADIO



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken

EXPRESS

Clarion RD6



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevriest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

CD-wisselaar



Blaupunkt 5 CD



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning


Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt



PARTNER



Navigatiesysteem



Magneti Marelli RT4 / RT5



Brandt niet ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS

Magneti Marelli SMEG+IV2 NAV



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ probleem met de satellietontvangst ■ het scherm bevriest ■ weergave externe CD werkt niet ■ scherm gebroken

EXPRESS

NEW Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens



Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geen weergave ■ geeft uitsluitend het logo weer

EXPRESS

Scherm



Instrumentenpaneel




Jaeger Partner I



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Stuurwielbediening



Airbaglampje brandt, problemen met de signaalregelmodule, met de wisbedieningsmodule, met de claxonregeleenheid



CD-Radio



Continental RD4



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Continental / VDO / Siemens / Bosch RD45



Bluetooth werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ brandt niet ■ audio defect ■ slechte ontvangst radio ■ weergave USB werkt niet correct ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ hulpingang werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Body control unit



Probleem met startonderbrekercode ■ Ruitenwisser probleem ■ Centralisatieproblemen ■ Probleem met airconditioning


Airbag Control unit



Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A

EXPRESS

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Harman Becker NG4



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ Ontlaad de batterij

EXPRESS

Navigatiesysteem



Harman Becker RNEG



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

EXPRESS

Magneti Marelli RT6 / RNEG2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ esthetische schade ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ bericht : voer de navigatie-CD in of controleer tijdens de voortgang... ■ het scherm bevriest ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ geluid in de HP ■ probleem met de satellietontvangst

EXPRESS



RCZ

i				
Scher 	Continental / VDO / Siemens / Bosch		Geeft een foutbericht weer ■ scherm gebroken ■ geeft uitsluitend het logo weer ■ Het scherm hapert of bevroest tijdens het openen of sluiten ■ het wegklapbare scherm opent en sluit niet	EXPRESS

RIFTER

i				
CD-Radio 	Clarion RD6		Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ INTERN GELUID ■ het scherm bevroest ■ weergave USB werkt niet correct ■ abnormaal stroomverbruik	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW		Alleen aanwezigheid van foutcodes met betrekking tot de activering van de voorspanner (lichte schok) → B140A, B140C, B0070, B0071, B0072, B0073, B0074, B0075, B0079, B007A	EXPRESS
Navigatiesysteem 	Continental NAC		Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer	EXPRESS



AVANTIME



Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk
 ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem
 ■ Update probleem ■ Communicatie probleem
 ■ Richtingaanwijzer probleem



CAPTUR



CD-Radio



HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
 ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik
 ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio
 ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik
 ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS


NEW

Airbag Control unit



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd
 ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen
 ■ Motorlampje brandt

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigatiesysteem



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer
 ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

EXPRESS





CAPTUR



Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisherprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



CLIO



VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

VDO Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat classic2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

CD-Radio



Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

HUMAX Automotive / Daewoo
RADIO CLASSIC

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS



CLIO

i		
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op
	Motorbedienings-element 	Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt
Navigatiesysteem 	LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct EXPRESS
	TomTom R-LINK1 	Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer
Instrumentenpaneel 	Johnson Controls Clio II 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect EXPRESS
	Visteon Clio III 	Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect EXPRESS
	Visteon Clio IV 	Display op het scherm incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect EXPRESS
Body control unit 		Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



ESPACE



CD-Radio




Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Clarion ABB Tuner



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

CD-wisselaar



Alpine 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Clarion 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Airbag Control unit



NEW



Neem contact met ons op

Jaeger Valeo Espace III B2I



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Instrumentenpaneel



Sagem / Johnson Controls Espace IV



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Espace IV



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



FLUENCE



Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO Mid



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS


NEW

Airbag Control unit



Neem contact met ons op

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



KANGOO



CD-Radio

**Blaupunkt** Radiosat classic

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**VDO** Update List

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Blaupunkt / Bosch** Radiosat R2

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Blaupunkt** Radiosat classic2

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Continental** Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**HUMAX Automotive / Daewoo**
RADIO CLASSIC

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Continental** RADIO MID

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**NEW**

Airbag Control unit



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element

Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt





KANGOO



Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Instrumentenpaneel



Jaeger Kangoo I phase 1 (1997-2003)



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwischerprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



KOLEOS



CD-Radio

**Blaupunkt / Bosch Radiosat R2**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Continental RADIO MID**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS**Clarion ABB Tuner**

Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

CD-wisselaar

**Clarion 6CD**

Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Airbag Control unit

**NEW**

Neem contact met ons op

Navigatiesysteem

**TomTom R-LINK1**

Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



LAGUNA



CD-Radio



VDO Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Clarion ABB Tuner



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

CD-wisselaar



Alpine 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Clarion 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Airbag Control unit




NEW



Neem contact met ons op



 LAGUNA

**Motorbedienings-
element**


Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem

TomTom R-LINK1


Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

**Klimaat-
beheersingspaneel**

Delphi Laguna II


weergave incorrect ■ een of meer drukknoppen werken niet

EXPRESS
Instrumentenpaneel

Jaeger Laguna II BG


Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS
Laguna III


Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS
Body control unit


Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



LATITUDE



CD-Radio



Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Airbag Control unit



NEW



Neem contact met ons op

Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Body control unit




Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



MASCOTT



Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt



MASTER



CD-Radio



HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

NEW Visteon LCR VISTEON



Probleem met USB-aansluiting vooraan ■ storing in FM-radio ■ gaat niet aan

EXPRESS

Airbag Control unit




NEW



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION

Navigatiesysteem



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



MEGANE



CD-Radio



Philips Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Philips Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

NEW

Airbag Control unit



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element

Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt





MEGANE



Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Instrumentenpaneel



Megane 2



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect ■ geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer

VDO Megane 3



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



MODUS



CD-Radio



VDO Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Airbag Control unit



NEW



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Instrumentenpaneel



Johnson Controls



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



SAFRANE



Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



SCENIC



CD-Radio



VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Clarion ABB Tuner



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik

EXPRESS

Clarion 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

Clarion 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS


Alpine 6CD



Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect

EXPRESS

CD-wisselaar





SCENIC



Airbag Control unit




NEW



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Instrumentenpaneel



Johnson Controls Scenic II



Geen werking ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect ■ werkt naar willekeur ■ geeft de rijgegevens niet correct weer ■ geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer

EXPRESS

Scenic III



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect ■ geeft de gegevens van de klok en de radio niet correct weer

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwischerprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



TRAFIC



CD-Radio



VDO Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Visteon Radio classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

NEW Visteon LCR VISTEON



Probleem met USB-aansluiting vooraan ■ storing in FM-radio ■ gaat niet aan

EXPRESS

Airbag Control unit




NEW



Neem contact met ons op

Motorbedienings-element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer





TRAFIC



Navigatiesysteem



LG MEDIANAV / MEDIANAV EVOLUTION



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ het touchscreen werkt niet correct

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



TWINGO



CD-Radio



VDO Tuner List / Update List



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt / Bosch Radiosat R2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Blaupunkt Radiosat classic2



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+)



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS





TWINGO



CD-Radio



HUMAX Automotive / Daewoo RADIO CLASSIC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

Continental RADIO MID



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXPRESS

NEW Visteon LCR VISTEON



Probleem met USB-aansluiting vooraan ■ storing in FM-radio ■ gaat niet aan

EXPRESS

Airbag Control unit




NEW



Neem contact met ons op

Motorbedienings-
element



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt

Navigatiesysteem



TomTom R-LINK1



Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer

Instrumentenpaneel



VDO / Siemens Twingo II



Geen werking ■ de verlichting werkt niet correct ■ een of meer controlelampjes werken niet correct ■ display op het scherm incorrect ■ snelheidsgegevens incorrect ■ gegevens toerenteller incorrect ■ gegevens brandstofmeter incorrect ■ gegevens temperatuurmeter incorrect ■ kilometerstand incorrect

EXPRESS

Body control unit



Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem



VELSATIS

i			
	Clarion ABB Tuner 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik	
	Alpine 6CD 	Brandt niet ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ hulpingang werkt niet correct ■ display op het scherm incorrect	EXPRESS
	NEW 	Neem contact met ons op	
		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
	Delphi 	weergave incorrect ■ een of meer drukknoppen werken niet	EXPRESS
		Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem	




WIND

i			
	Blaupunkt / Bosch Radiosat R2 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
	Continental Radiosat R3 (R-Plug&Radio+) 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS



 WIND

i			
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Motorbedienings-element 		Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt	
Body control unit 		Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem	

 ZOÉ

i			
CD-Radio 	Continental RADIO MID 	Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Bluetooth werkt niet correct ■ audio defect ■ abnormaal stroomverbruik ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	EXPRESS
Airbag Control unit 	NEW 	Neem contact met ons op	
Navigatiesysteem 	TomTom R-LINK1 	Geeft een foutbericht weer ■ brandt niet ■ het touchscreen werkt niet correct ■ probleem met de satellietontvangst ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Geeft de kaarten niet correct weer	
Body control unit 		Voertuig start niet ■ Sleutelkoppeling niet mogelijk ■ Centralisatieprobleem ■ Ruitenwisserprobleem ■ Update probleem ■ Communicatie probleem ■ Richtingaanwijzer probleem	

ALHAMBRA



CD-Radio

**Panasonic / Technisat RCD210**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Blaupunkt / Bosch RNS310**

een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

ALTEA



CD-Radio

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Technisat ULSECD

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Blaupunkt / Bosch RNS310**

een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

EXEO

i			
CD-Radio		Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet
Navigatiesysteem		Aisin RNS-E 	slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

IBIZA

i			
CD-Radio		Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet
		Technisat ULSECD 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



LEON



CD-Radio

**Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Technisat ULSECD

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt SE350 LHDRCD300

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem

**Blaupunkt / Bosch RNS310**

een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



TOLEDO



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt SE350 LHDRCD300



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem




Blaupunkt / Bosch RNS310



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

FABIA

i			
CD-Radio 	Technisat / Visteon Dance 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
CD-wisselaar 	Technisat BLUES 	Neem contact met ons op	
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Delphi Bolero 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	

KODIAQ

i			
Navigatiesysteem 	Harman COLUMBUS 2 	Geen geluid	



OCTAVIA



CD-Radio



Technisat / Visteon Dance



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi Bolero



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch Amundsen



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Continental Columbus



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Harman COLUMBUS 2




Geen geluid



RAPID



CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi Bolero



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch Amundsen



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Continental Columbus



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



ROOMSTER



CD-Radio



Technisat / Visteon Dance



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Delphi SWING



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch Amundsen



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet





ROOMSTER



Navigatiesysteem



Continental Columbus



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



SUPERB



CD-Radio



Blaupunkt / Bosch / Delphi Swing



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi Bolero



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch Amundsen



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Continental Columbus



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Harman COLUMBUS 2



Geen geluid

YETI

i			
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi Bolero 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch Amundsen 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Continental Columbus 	Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	



IMPREZA



CD-Radio



Clarion PF2952



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion PF3676



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



LEGACY



CD-Radio



Clarion PF3639



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



LEVORG



CD-Radio



Clarion PF3760



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

ALTO



CD-Radio



Clarion PS3101



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

G.VITARA



CD-Radio



Clarion PS2599



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion PS3101



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Clarion QY5002



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

JIMNY



CD-Radio



Clarion PS2685



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Clarion PS3101



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

SWIFT



Navigatiesysteem



Clarion QY5002



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct

SX4



Navigatiesysteem



Clarion QY5002



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ Bluetooth werkt niet correct



PROACE



Navigatiesysteem



Continental NAC



Brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ Bluetooth werkt niet correct ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ slechte ontvangst radio ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ probleem met de satellietontvangst ■ audio defect ■ geeft een foutbericht weer


EXPRESS



AYGO



Motorbedienings-
element



NEW



Voertuig start niet ■ Calculator vergrendeld ■ EGR-klep werkt niet goed ■ EGR-klep kan niet worden ingeleerd ■ Motor stopt ■ Voertuig heeft te weinig vermogen ■ Motorlampje brandt



AMAROK



Navigatiesysteem



Technisat RNS315



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



CADDY



CD-Radio



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



EOS



CD-Radio



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Delphi RCD510



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Technisat RNS315



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



GOLF



CD-Radio

**Panasonic / Technisat RCD210**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

CD-wisselaar

**Blaupunkt / Delphi RCD510**

Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect




GOLF

i			
Navigatiesysteem 	Blaupunkt / Bosch RNS310 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Harman DISCOVER PRO 	Geen geluid	

EXPRESS

JETTA


i			
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect	
	Blaupunkt / Delphi RCD510 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect	



JETTA

i	🏭	🔧	🕒
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	

NEW BEETLE / COCCINELLE

i	🏭	🔧	🕒
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect	
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet	



CD-Radio



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Delphi RCD510



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt RNS2



Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch RNS310



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Navigatiesysteem



Technisat RNS315



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet





PASSAT



Navigatiesysteem

**Blaupunkt** MFD2

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Harman DISCOVER PRO

Geen geluid

EXPRESS



POLO



CD-Radio



Blaupunkt / Famar RCD200



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Panasonic / Technisat RCD210




Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Delphi RCD510



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch RNS310



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Technisat RNS315



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



SCIROCCO



CD-Radio




Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Delphi RCD510



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

SHARAN

i				
Navigatiesysteem 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		

TIGUAN

i				
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect		
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
	Harman DISCOVER PRO 	Geen geluid		EXPRESS



TOUAREG



Navigatiesysteem

**Blaupunkt RNS2**

Brandt niet ■ geef het logo weer en start opnieuw ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ geeft een foutbericht weer ■ abnormaal stroomverbruik ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3)

een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geef de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

TOURAN



CD-Radio



Blaupunkt / Grundig / Visteon RCD300



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

CD-wisselaar



Blaupunkt / Bosch / Panasonic RCD500



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Blaupunkt / Delphi RCD510



Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect

Navigatiesysteem



Blaupunkt / Bosch RNS310



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet

Technisat RNS315



een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet



TOURAN

i				
Navigatiesysteem 	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
	Harman DISCOVER PRO 	Geen geluid		EXPRESS

TRANSPORTER

i				
CD-Radio 	Blaupunkt / Bosch / Delphi RCD310 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ audio defect ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
CD-wisselaar 	Blaupunkt / Delphi RCD510 	Weergave van de CD werkt niet correct ■ slechte ontvangst radio ■ een of meer drukknoppen werken niet ■ brandt niet ■ hervat uitsluitend naar willekeur ■ audio defect ■ afstandsbediening werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet ■ display op het scherm incorrect		
Navigatiesysteem 	Technisat RNS315 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ het touchscreen werkt niet correct ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		
	Continental / VDO / Siemens RNS510 (MFD3) 	een of meer drukknoppen werken niet ■ slechte ontvangst radio ■ Geeft de kaarten niet correct weer ■ audio defect ■ probleem met de satellietontvangst ■ weergave van de CD werkt niet correct ■ Invoering en uitstoting van de CD is moeilijk of werkt niet		

·faurecia clarion
ELECTRONICS

Hoe maak ik mijn klantenaccount op **reparlab.com** in een paar klikken



reparlab - Clarion

Voertuig Product Defect

Het voertuig

REGISTRATIENUMMER:

V.I.N., SERIENUMMER VAN HET VOERTUIG:

MARK:

MODEL:

DATUM VAN REGISTRATIE VAN HET VOERTUIG:

Mijn Clarion account

Heeft u al een account?

* Wachtwoord vergeet

Nieuwe klant bij Clarion?

Voor een e-mailadres in en volg de stappen om je account aan te maken

Maak mijn account aan

Mijn login gegevens

UW LOGIN:

WACHTWOORD:

BEVESTIG WACHTWOORD:

Mijn informatie

E-MAIL:

LAND: **** SELECTIE ****

TAAI VAN DE KLANI: **** SELECTIE ****

GARAGE CODE:

MERK VAN UW WINKEL: **** SELECTIE ****

Mijn levering informatie

BTW NUMMER:

BEDRIJFSNAAM:

ADRES:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

CONTACTPERSOON:

TELEFOONNUMMER:

FAXNUMMER:

Zijn de facturatiegegevens hetzelfde?

☒ JA ☐ NEE

- 1 Klik op Toegang voor professionals
- 2 Klik op Maak uw account
- 3 Vul uw e-mailadres in
- 4 Definieer je gebruikersnaam (Gebruik geen e-mailadres of voornaam)
- 5 Vul je garage code in Dit is uw code van het netwerk (voorbeelden: X934758, 224801, 63170128,...)
- 6 Voer uw verzendadres in en indien nodig uw facturatieadres indien het verschilt van het afleveradres

Hulp nodig?

Neem contact met ons op :

0033 3 83 49 44 20

service24.cef@faurecia.com

■ faurecia clarion

ELECTRONICS

CLARION EUROPE S.A.S.
244, rue du Pré à Varois
54670 CUSTINES - France

Download
de catalogus



Tel. 0033 3 83 49 44 20
service24.cef@faurecia.com

www.reparlab.com