





SERIE DL50

BOCINA DE DISCO | TONO PROFUNDO

- Señal de advertencia profunda y penetrante.
- Ensamblaje remachado, en vez de tornillos, para aumentar la confiabilidad.
- Ideal para todo tipo de vehículos comerciales.
- Con contactos de terminal de cuchilla de 6,3 mm, abierto.
- Soporte en la bocina para tornillo de fijación M10.

Part no.	Cantidad	Descripción
3CA 004 811-001	1 unidad	DL50, 310 Hz, 12 V, 72 W, ≤ 3.5 A ^[1]
3CA 004 811-011	1 unidad	DL50, 380 Hz, 12 V, 72 W, ≤ 3.5 A ^[1]
3CA 004 811-021	1 unidad	DL50, 310 Hz, 24 V, 84 W, ≤ 6.0 A ^[2]



MÁS INFORMACIÓN
www.hella.com/horns

BOCINAS DE TRABAJO PESADO